采用

直流反接，[illegible]全位置作业，尤其

熔敷金属机械性能（80%Ar＋20%CO₂）

140-300

平、横焊 25-34

立、仰焊 22-30