药皮类型：铁粉氧化钛型

25((C)-B E4315

适用于20R

注意事项

1、焊接前焊条要先

接前焊 40℃烘干60分钟

熔敷

AW

适用焊接位置

推荐焊接参数(D