

保护气体
98%Ar+2% O_2

注意事项

1. 使用前请确认气体纯度 Ar纯度>99.997% O₂纯度>99.4%