



低

低

【注意事項】

01、依钢种、板厚及拘束度不同、厂焊接时为防止冷裂、厂焊

保証を得るに注意する。 (保証事項) (保証事項)

